

FORM OTS TANAH DAN BANGUNAN

Nama Nasabah : Mukhlis
 Alamat Objek : Jl, Desa Beurandang, Kec. Syamtalira Bayu, Kab. Aceh Utara
 Jenis Objek : Tanah Sawah

INFORMASI TANAH		
Luas Ukur	2400 meter (Sesuai SHM No. SHM 195 dan 196)	
Letak	Dataran Rendah	
Kondisi	Gambut	
Konstrur	Rata	
Bentuk	Segiempat	
Lokasi	Jalan Desa	
Posisi	Center	
Batas Tanah	Utara : Sawah	Selatan : Sawah
	Timur : Sawah	Barat : Jalan

ANALISA LINGKUNGAN	
Alamat Lengkap	Jl, Desa Beurandang, Kec. Syamtalira Bayu, Kab. Aceh Utara
Lebar Jalan	4
Material Jalan	Semen/Beton
Dekat dengan SUTET	Tidak
Dekat Dengan Pemakam Umum	Tidak
Dekat Dengan Pembuangan Sampah	Tidak
Rencana Pelebaran Jalan	Tidak

INFORMASI BANGUNAN	
Jenis Objek	
Objek Menghadap	
Luas Ukur	0 meter
Tahun Bangun	0
Renovasi	Tahun Revovasi : 0 (Jika ada IMB)
Lantai	
Kondisi	
Posisi Objek	
Ventilasi	
Pondasi	
Dinding	
Lantai	
Kusen	
Plafond	
Rangka Atap	

Atap	
Pagar	
Listrik	0
Air Bersih	
Telepon	
Drainase	
Pembuangan Sampah	

PEMBAGIAN RUANG/LANTAI							
NAMA RUANG	LT 1	LT 2	LT 3	NAMA RUANG	LT 1	LT 2	LT 3
Garasi	0	0	0	Dapur	0	0	0
Teras Depan	0	0	0	Ruang Tamu	0	0	0
Teras Belakang	0	0	0	Ruang Keluarga	0	0	0
Carport	0	0	0	Ruang Serbaguna	0	0	0
Kamar Mandi	0	0	0	Ruang Kantor	0	0	0
Kamar Tidur	0	0	0	Lainnya			

GAMBARAN SITUASI

Titik Koordinat :

CATATAN KHUSUS APPRAISAL

Lhokseumawe ,10-04-2025

Muhammad Aulia (AFO Lhokseumawe)
 Petugas OTS