

FORM OTS TANAH DAN BANGUNAN

Nama Nasabah : Lukman Hakim
 Alamat Objek : Jl Panglath, Simpang Empat, Banda Sakti, Lhokseumawe
 Jenis Objek : Ruko

INFORMASI TANAH		
Luas Ukur	278 meter (Sesuai SHM No. SHM 663)	
Letak	Dataran Rendah	
Kondisi	Padat	
Konstrur	Rata	
Bentuk	Segiempat	
Lokasi	Jalan Utama	
Posisi	Center	
Batas Tanah	Utara : Rumah Warga	Selatan : Ruko
	Timur : Jl Panglath	Barat : Kantor

ANALISA LINGKUNGAN	
Alamat Lengkap	Jl Panglath, Simpang Empat, Banda Sakti, Lhokseumawe
Lebar Jalan	8
Material Jalan	Aspal
Dekat dengan SUTET	Tidak
Dekat Dengan Pemakam Umum	Tidak
Dekat Dengan Pembuangan Sampah	Tidak
Rencana Pelebaran Jalan	Tidak

INFORMASI BANGUNAN	
Jenis Objek	
Objek Menghadap	
Luas Ukur	0 meter
Tahun Bangun	0
Renovasi	Tahun Revovasi : 0 (Jika ada IMB)
Lantai	
Kondisi	
Posisi Objek	
Ventilasi	
Pondasi	
Dinding	
Lantai	
Kusen	
Plafond	
Rangka Atap	

Atap	
Pagar	
Listrik	0
Air Bersih	
Telepon	
Drainase	
Pembuangan Sampah	

PEMBAGIAN RUANG/LANTAI							
NAMA RUANG	LT 1	LT 2	LT 3	NAMA RUANG	LT 1	LT 2	LT 3
Garasi	0	0	0	Dapur	0	0	0
Teras Depan	0	0	0	Ruang Tamu	0	0	0
Teras Belakang	0	0	0	Ruang Keluarga	0	0	0
Carport	0	0	0	Ruang Serbaguna	0	0	0
Kamar Mandi	0	0	0	Ruang Kantor	0	0	0
Kamar Tidur	0	0	0	Lainnya			

GAMBARAN SITUASI

Titik Koordinat : 5.179453, 97.144081

CATATAN KHUSUS APPRAISAL

Ruko 2 pintu

Lhokseumawe ,12-03-2025

Muhammad Aulia
 Petugas OTS