FORM OTS TANAH DAN BANGUNAN

Nama Nasabah : Mustafa
Alamat Objek : Jl Seuneuddon Desa Meunasah Geudong, Kec. Baktiya Kab. Aceh Utara
Jenis Objek : Rumah Tinggal

INFORMASI TANAH		
Luas Ukur	220 meter (Sesuai SHM No. SHM 106)	
Letak	Dataran Rendah	
Kondisi	Padat	
Konstur	Rata	
Bentuk	Segiempat	
Lokasi	Jalan Utama	
Posisi	Hook	
Batas Tanah	Utara : Tanah Mustafa	Selatan : Jl Lorong
	Timur : Jl Seuneuddon	Barat : Tanah Warga

Atap	
Pagar	
Listrik	0
Air Bersih	
Telepon	
Drainase	
Pembuangan Sampah	

ANALISA LINGKUNGAN	
Alamat Lengkap	Jl Seuneuddon Desa Meunasah Geudong, Kec. Baktiya Kab. Aceh Utara
Lebar Jalan	6
Material Jalan	Aspal
Dekat dengan SUTET	Tidak
Dekat Dengan Pemakamam Umum	Ya
Dekat Dengan Pembuangan Sampah	Tidak
Rencana Pelebaran Jalan	Tidak

PEMBAGIAN RUANG/LANTAI

NAMA RUANG	LT 1	LT 2	LT 3	NAMA RUANG	LT 1	LT 2	LT 3
Garasi	0	0	0	Dapur	0	0	0
Teras Depan	0	0	0	Ruang Tamu	0	0	0
Teras Belakang	0	0	0	Ruang Keluarga	0	0	0
Carport	0	0	0	Ruang Serbaguna	0	0	0
Kamar Mandi	0	0	0	Ruang Kantor	0	0	0
Kamar Tidur	0	0	0	Lainnya			

INFORMASI BANGUNAN	
Jenis Objek	
Objek Menghadap	
Luas Ukur	0 meter
Tahun Bangun	0
Renovasi	Tahun Revovasi : 0 (Jika ada IMB)
Lantai	
Kondisi	
Posisi Objek	
Ventilasi	
Pondasi	
Dinding	
Lantai	
Kusen	
Plafond	
Rangka Atap	

GAMBARAN SITUASI

Titik Koordinat : 5.151087, 97.440479

CATATAN KHUSUS APPRAISAL

Lhokseumawe ,19-05-2025

Muhammad Aulia
Petugas OTS