

FORM OTS TANAH DAN BANGUNAN

Nama Nasabah : JULIANA
 Alamat Objek : Desa Raklung
 Jenis Objek : Rumah Tinggal

INFORMASI TANAH		
Luas Ukur	352 meter (Sesuai SHM No. 01)	
Letak	Dataran Tinggi	
Kondisi	Tanah Keras	
Konstrur	Lainnya	
Bentuk	Lainnya	
Lokasi	Jalan Utama	
Posisi	Lainnya	
Batas Tanah	Utara : pekqrangan BAHRI	Selatan : pekarangan MUKMIN
	Timur : jalan raya	Barat : sawqh drs bahrudin

ANALISA LINGKUNGAN	
Alamat Lengkap	
Lebar Jalan	0
Material Jalan	Aspal
Dekat dengan SUTET	
Dekat Dengan Pemakam Umum	
Dekat Dengan Pembuangan Sampah	
Rencana Pelebaran Jalan	

INFORMASI BANGUNAN	
Jenis Objek	
Objek Menghadap	
Luas Ukur	0 meter
Tahun Bangun	0
Renovasi	Tahun Revovasi : 0 (Jika ada IMB)
Lantai	
Kondisi	
Posisi Objek	
Ventilasi	
Pondasi	
Dinding	
Lantai	
Kusen	
Plafond	
Rangka Atap	

Atap	
Pagar	
Listrik	0
Air Bersih	
Telepon	
Drainase	
Pembuangan Sampah	

PEMBAGIAN RUANG/LANTAI							
NAMA RUANG	LT 1	LT 2	LT 3	NAMA RUANG	LT 1	LT 2	LT 3
Garasi	0	0	0	Dapur	0	0	0
Teras Depan	0	0	0	Ruang Tamu	0	0	0
Teras Belakang	0	0	0	Ruang Keluarga	0	0	0
Carport	0	0	0	Ruang Serbaguna	0	0	0
Kamar Mandi	0	0	0	Ruang Kantor	0	0	0
Kamar Tidur	0	0	0	Lainnya			

GAMBARAN SITUASI

Titik Koordinat :

CATATAN KHUSUS APPRAISAL

Blangkejeren ,22-10-2024

Reza Akmal (BFO Kutacane)
 Petugas OTS