

FORM OTS TANAH DAN BANGUNAN

Nama Nasabah : Amri Hr
 Alamat Objek : Desa Kuala Bhee Kecamatan Woyla Kabupaten Aceh Barat
 Jenis Objek : Rumah Tinggal

INFORMASI TANAH

Luas Ukur	1598 meter (Sesuai SHM No. 87)	
Letak	Dataran Rendah	
Kondisi	Padat	
Konstruksi	Lainnya	
Bentuk	Lainnya	
Lokasi	Jalan Desa	
Posisi	Center	
Batas Tanah	Utara : Jalan Desa Timur : Tanah Ishak Ismail / Tanah Isw	Selatan : Jalan Desa Barat : Tanah Hariyanti

ANALISA LINGKUNGAN

Alamat Lengkap	Desa Kuala Bhee Kecamatan Woyla Kabupaten Aceh Barat
Lebar Jalan	5
Material Jalan	Aspal
Dekat dengan SUTET	Tidak
Dekat Dengan Pemakaman Umum	Tidak
Dekat Dengan Pembuangan Sampah	Tidak
Rencana Pelebaran Jalan	Tidak

INFORMASI BANGUNAN

Jenis Objek	Rumah Tinggal
Objek Menghadap	
Luas Ukur	240 meter
Tahun Bangun	2024
Renovasi	Tidak Tahun Revovasi : 0 (Jika ada IMB)
Lantai	1 Lantai
Kondisi	Tidak Terawat
Posisi Objek	
Ventilasi	Tidak Ada
Pondasi	Beton
Dinding	Bata Merah
Lantai	Lainnya
Kusen	Lainnya
Plafond	
Rangka Atap	Kayu

Atap	Lainnya
Pagar	
Listrik	0
Air Bersih	
Telepon	
Drainase	
Pembuangan Sampah	

PEMBAGIAN RUANG/LANTAI

NAMA RUANG	LT 1	LT 2	LT 3	NAMA RUANG	LT 1	LT 2	LT 3
Garasi	0	0	0	Dapur	0	0	0
Teras Depan	0	0	0	Ruang Tamu	0	0	0
Teras Belakang	0	0	0	Ruang Keluarga	0	0	0
Carport	0	0	0	Ruang Serbaguna	0	0	0
Kamar Mandi	0	0	0	Ruang Kantor	0	0	0
Kamar Tidur	0	0	0	Lainnya			

GAMBARAN SITUASI

Titik Koordinat : 4.384718,96.044583

CATATAN KHUSUS APPRAISAL

Bangunan masih dalam proses pembangunan dan belum selesai

Meulaboh ,21-06-2024

Iqbal Septyadi (AFO Meulaboh)

Petugas OTS