

FORM OTS TANAH DAN BANGUNAN

Nama Nasabah : Yahnan
 Alamat Objek : Jl Teuku Umar desa panggung kecamatan johan pahlawan kabupaten aceh barat
 Jenis Objek : Tanah dan Bangunan Ruko

INFORMASI TANAH		
Luas Ukur	96 meter (Sesuai SHM No. 67)	
Letak	Dataran Rendah	
Kondisi	Padat	
Konstrur	Rata	
Bentuk	Beraturan Ideal	
Lokasi	Jalan Utama	
Posisi	Center	
Batas Tanah	Utara : Tanah dan Bangunan Ruko	Selatan : Tanah dan Bangunan Ruko
	Timur : Tanah dan Bangunan Ruko	Barat : Jalan Teuku Umar

ANALISA LINGKUNGAN	
Alamat Lengkap	Jl Teuku Umar desa panggung kecamatan johan pahlawan kabupaten aceh barat
Lebar Jalan	8
Material Jalan	Aspal
Dekat dengan SUTET	Tidak
Dekat Dengan Pemakamam Umum	Tidak
Dekat Dengan Pembuangan Sampah	Tidak
Rencana Pelebaran Jalan	Tidak

INFORMASI BANGUNAN	
Jenis Objek	Ruko
Objek Menghadap	Barat
Luas Ukur	83 meter
Tahun Bangun	2008

Renovasi	Tidak Tahun Revovasi : 0 (Jika ada IMB)
Lantai	2 Lantai
Kondisi	Cukup Terawat
Posisi Objek	
Ventilasi	Cukup
Pondasi	Beton
Dinding	Bata Merah
Lantai	Keramik
Kusen	Kayu Lainnya
Plafond	PVC
Rangka Atap	Kayu lainnya

Atap	Seng
Pagar	
Listrik	1300
Air Bersih	Sumur Bor
Telepon	Tidak Ada
Drainase	Cukup
Pembuangan Sampah	Tidak Ada

PEMBAGIAN RUANG/LANTAI							
NAMA RUANG	LT 1	LT 2	LT 3	NAMA RUANG	LT 1	LT 2	LT 3
Garasi	0	0	0	Dapur	1	0	0
Teras Depan	0	0	0	Ruang Tamu	0	0	0
Teras Belakang	0	0	0	Ruang Keluarga	0	0	0
Carport	0	0	0	Ruang Serbaguna	1	0	0
Kamar Mandi	1	1	0	Ruang Kantor	0	0	0
Kamar Tidur	0	2	0	Lainnya			

GAMBARAN SITUASI

Titik Koordinat : 4.138512,96.129094

CATATAN KHUSUS APPRAISAL

Objek bangunan ruko 2 lantai, yang sedang di sewa pihak ketiga untuk berjualan pakaian, objek berada di samping jalan utamn

Meulaboh ,18-09-2024

Iqbal Septyadi (AFO Meulaboh)
 Petugas OTS